VERIFICARLO

Si quieres comprarlo, debes Verificarlo

GRADO 1

ORDEN DE INSPECCIÓN Nº 000480

¿APROBADO? SI NO

Nombre del cliente: _____ Fecha de inspección: 7/11/2026

Placa: ASP369 Inspector: _____

Marca y modelo: BMW 318 i Kilometraje: 142098

DOCUMENTACIÓN

- [ ] Tarjeta de propiedad
- [ ] Manual de instrucciones
- [ ] Cartilla de servicio
- [ ] Cert. De revisión técnica veh.
- [ ] Permiso de lunas polarizadas

HERRAMIENTAS

- [ ] 2 llaves
- [ ] Llanta de repuesto: incluye herramientas
- [ ] Tapa de maletera
- [ ] Seguro de aros

DENTRO DEL AUTO

- [X] Revisión de scanner
- [✓] Revisar funcionamiento de panel central / multimedia
- [✓] Revisar funcionamiento de comando de luces
- [✓] Revisar funcionamiento de sistema de A/C
- [✓] Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros
- [✓] Revisar funcionamiento de elevalunas
- [X] Revision de funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- [✓] Desgaste/rayones de molduras
- [✓] Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)
- [✓] Alfombra
- [✓] Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- [✓] Sonidos de motor
- [✓] Fugas de aceite/refrigerante
- [✓] Estado y nivel de aceite motor/caja
- [✓] Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- [✓] Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- [X] Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- [✓] Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- [✓] Fugas de aceite de motor/transmisión
- [✓] Revisar golpes en suspención/aros
- [✓] Estado del tubo de escape
- [✓] Señales de óxido

ESTÉTICA EXTERIOR

- [✓] Revisar condición de la pintura
- [✓] Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- [✓] Revisar originalidad/quiñes de parabrisa delantera/trasera
- [✓] Revisar faros delanteros y traseros
- [✓] Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- [✓] Revisar estado de aros y llantas


PRUEBA DE MANEJO

- [ ] Suspención
- [ ] Dirección
- [ ] Freno
- [ ] Caja

NOTAS

- Desgaste en la Perilla de Cambio
- Codigos Dtc
- No funciona el motorcito de limpiaparabris
- timón presenta desgaste
- desgaste en las manijas de interior
- Resumen de Aceite por la tapa de balancin
- Resumen por el solenoide de arbol de levas
- Muestra de Aceite por la tapa de distribuc
- le falta el guardabarro "LH" delantero
- Pernos de tapa de balancin Manipulado
- Presenta Soldadura en el estribo de Parachoque Posterior
- ligeramente Muestras de Oxido
- Testigo Airbag Prendido
- Cobes de Marcos Resecos

CONDICIÓN ESTÉTICA



X En mal estado ✓ En buen estado - No aplica A Abolladura D Desgaste R Rayón M Marca P Piloto C Copiloto

Autorizo a VERIFICARLO a realizar los trabajos indicado líneas arriba, así como suministrar

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por LAUNCH X-431

Información del vehículo

Año:2010.03
Marca:BMW
Modelo:318i
VIN:WBAPF7108BA792669
Kilometraje:142098 km
Versión del software del vehículo:V51.70
Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.03.019

Organización de Inspección

Nombre del Taller:!!carlo
Dirección:lima
Código Postal:
Teléfono:
Email:contacto@carlo.pe
Número de Serie:989348434417
Hora prueba:2026-11-07 11:48:07

System fault code Pre-Reparación

The following systems is abnormal:

ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)

DTC (5)

1.2AFC DME: Sensor de presión diferencial tubo de admisión, señal	Historia
2.2B16 DME: Sensor de presión diferencial en tubo de admisión, plausibilidad	Corriente
3.2A47 DME: Sonda lambda delante del catalizador, excitación del calefactor	Historia
4.2B15 DME: Sensor de presión diferencial en tubo de admisión, plausibilidad	Historia
5.2FEF DME: Sensor de nivel de aceite térmico	Historia

SGM-ZGM (Módulo Gateway y seguridad [ZGM] - JBE/JBE2/JBBF/KGM)

DTC (1)

1.A6D3 JBE: Bomba lavaparabrisas	Corriente

SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)

DTC (2)

1.93AE MRS: Reposacabezas activo izquierdo	Corriente
2.93AF MRS: Reposacabezas activo derecho	Corriente

FRM (Módulo del espacio para los pies)reprogramación del modulo frm

DTC (4)	
1.A8AD FRM: Luz de delimitación lateral derecha defectuosa	Corriente
2.A8C3 FRM: Segunda luz de freno/luz de freno de dos posiciones izquierda averiada	Corriente
3.A8B7 FRM: Luz de fr. der., def.	Corriente
4.A8AC FRM: Luz de delimitación lateral izquierda defectuosa	Corriente

Los siguientes sistemas son OK:

1.CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)

2.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)

3.DWA (Sistema de alarma antirrobo)

4.SINE (Alarma con el sensor de inclinación)

5.ULF-SBX-H (Caja alta de la interfaz)

6.FZD (Función centrar, techo)

7.IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)

8.CD-GW/M-ASK-GW (Display de control (Puerta) - CIC-GW/CCC-GW/CHAMP-GW/RAD2-GW)

9.CD (Display de control - CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/M-ASK-BO/RAD/RAD2-BO)

10.AC (Aire Acondicionado - IHKA)

11.RLSS (Sensor de lluvia/luz)

Términos de uso

Este informe de prueba es solo de referencia para la prueba y el mantenimiento del vehículo. Los datos de funcionamiento del vehículo proporcionados en este informe son todos los datos estáticos. Los datos de diagnóstico dinámicos detallados pueden ser leídos por un dispositivo de mantenimiento profesional, ¡y LAUNCH no será responsable de los accidentes y fallos que se deriven de ellos!

Fecha emisión: 7/11/2026 a las 12:23 hrs.

CARLO SUBASTAS SIN LÍMITES

Informe legal

A5P - 369

PDF

RESUMEN DEL VEHÍCULO

	**Historial de propietarios**	Único dueño		**Papeletas SAT Lima**	No presenta papeletas en SAT Lima
	**Gravámenes SUNARP**	No presenta gravamen		**Papeletas CALLAO**	No presenta papeletas en CALLAO
	**Orden de captura SAT Lima**	No presenta orden de captura SAT Lima		**Papeletas SUTRAN**	No presenta papeletas SUTRAN
	**SOAT**	Vigente hasta el 20/07/2027		**Historial de Robos**	El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
	**Revisión técnica vehicular**	Vigente hasta el 06/02/2027		**Registro de transportes**	El vehículo no ha pertenecido a transportes
	**Situación de impuesto vehicular**	El vehículo está al día en el pago del impuesto vehicular.		**Siniestralidad**	No se encontraron resultados.
	**Transformado a gas**	No se encontraron resultados.			

OTRAS OBSERVACIONES

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.
ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.
iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Placa : A5P369
Partida 51978774
Título Nro 2010 - 00452353

Inscripción de Vehículo

PERSONA JURIDICA
INCHCAPE MOTORS PERU S.A.
PARTIDA 11014185

Acto	Primera Inscripción de Dominio
Precio	US$ 20,476.17
Monto Pagado	US$ 20,476.17
Forma de Pago	VALOR ADUANA

Acto	Primera Inscripción de Dominio
Clase	AUTOMOVIL
Marca	BMW
Modelo	318 I LIMOUSINE
Año Modelo	2011
Año Fabricación	2010
Tipo Carrocería	SEDAN
Color	NEGRO
Nro. Versión	-
Nro. Serie	WBAPF7108BA792669
Nro. VIN	WBAPF7108BA792669
Nro. Motor	B545I691
Potencia Motor	100.00@5750
Tipo Combustible	GASOLINA
Nro. Cilindros	4
Cilindrada	1.995 cc
Peso Seco	1.390 tn
Peso Neto	1.390 tn
Carga Util	0.520 tn
Peso Bruto	1.910 tn
Nro. Asientos	4
Longitud	4.52 mt
Ancho	1.81 mt
Altura	1.42 mt
Fórmula Rodante	4X2
Nro. Pasajeros	4
Nro. Puertas	4
Nro. Ruedas	4
Nro. Ejes	2
Tipo de Uso	Vehiculos Particulares (Categoria M)
Categoria	M1

Documento:	Declaración Unica de Aduanas
Funcionario:	Aduanas - CALLAO
Fecha:	07/06/2010

Título	2010-452353
Fecha	21/06/2010 10:02:13
Monto Cobrado	S/ 65.00
Recibo	2010-44-20852
Fecha Asiento	22/06/2010

Este documento solo tiene fines informativos y no constituye publicidad registral.

CECILIA DEL PILAR GANOZA CASTAÑEDA
Registrador Público (e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCI MIENTO	ESTADO	ESTADO DOC. DEUDA	ESTADO DOC. NOTIFI CADO	FECHA NOTIFI CACIÓN	ESTADO EXPE DIENTE
2011 Imp. Vehicular Placa - Motor: A5P369 - B5451691												
11110838643	2011-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2011	Pagado				
11110838655	2011-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2011	Pagado				
11110838667	2011-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/08/2011	Pagado				
11110838679	2011-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2011	Pagado				

SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00

TOTAL DOCUMENTOS : 4 TOTAL PAGADO : S/. 1053.60 TOTAL DEUDA : S/. 0.00

LUGARES DEL PAGO: Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en www.sat.gob.pe/pagosenlinea/.

CONSULTAS: En la web www.sat.gob.pe utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde www.sat.gob.pe 9/11/2026 09:39

NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCI MIENTO	ESTADO	ESTADO DOC. DEUDA	ESTADO DOC. NOTIFI CADO	FECHA NOTIFI CACIÓN	ESTADO EXPE DIENTE
2012 Imp. Vehicular Placa - Motor: A5P369 - B5451691												
11212351440	2012-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/02/2012	Pagado				
11212351451	2012-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2012	Pagado				
11212351463	2012-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/08/2012	Pagado				
11212351475	2012-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2012	Pagado				
								SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00				
2013 Imp. Vehicular Placa - Motor: A5P369 - B5451691												
11322888040	2013-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2013	Pagado				
11325534379	2013-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2013	Pagado				
11328179505	2013-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/08/2013	Pagado				
11330820777	2013-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/11/2013	Pagado				
								SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00				

TOTAL DOCUMENTOS : 8 TOTAL PAGADO : S/. 1916.34 TOTAL DEUDA : S/. 0.00

LUGARES DEL PAGO: Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en www.sat.gob.pe/pagosenlinea/.

CONSULTAS: En la web www.sat.gob.pe utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde www.sat.gob.pe 9/11/2026 09:39

NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Reporte SOAT

Placa:	A5P369
Fecha de consulta:	9/11/2026 09:38:40
Información actualizada a:	SEPTIEMBRE 2026

Resultado de consulta
La placa consultada cuenta con el siguiente número de accidentes coberturados mediante pólizas SOAT en los últimos 5 años: 0

Listado de pólizas SOAT contratadas

Compañía aseguradora	Clase de vehículo	Uso de vehículo	N° de accidentes	N° de póliza	N° de certificado	Inicio de vigencia	Fin de vigencia	Comentario
Pacífico Seguros	Automóvil	Particular	0	2012696510	1	20/07/2026	20/07/2027	
Pacífico Seguros	Automóvil	Particular	0	2011836133	1	06/07/2025	06/07/2026	
Interseguro	Automóvil	Particular	0	0593683023	0593683023	05/07/2024	05/07/2025	
Interseguro	Automóvil	Particular	0	0592992291	0592992291	02/07/2023	02/07/2024	
Interseguro	Automóvil	Particular	0	0592128292	0592128292	02/07/2022	02/07/2023	

Coberturas del SOAT	Monto de cobertura
Fallecimiento	4 UIT
Incapacidad temporal	Hasta 1 UIT
Invalidez permanente	Hasta 4 UIT
Sepelio	Hasta 1 UIT
Gastos médicos	Hasta 5 UIT

* UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html

Este reporte ha sido elaborado con información proporcionada por las empresas de seguros, sobre pólizas SOAT contratadas dentro de los últimos 5 años.
El reporte tiene un periodo de desfase, debido a que las empresas aseguradoras envían la información luego de realizar los cierres contables y controles de consistencia mensuales.
Si consideras que la información consignada en el reporte no es correcta, puedes solicitar la rectificación a la empresa de seguros.
www.sbs.gob.pe

“”

“”

RÉCORD DE INFRACCIONES

Valido a la fecha de Emisión: 09 de noviembre del 2026 09:38:13
Placa: A5P369
En caso tenga inconvenientes con la información presentada comuníquese a través del correo recordsutran@sutran.gob.pe
El horario de atención de 8:30 am a 5:30 pm
“No se incluye faltas en cobranza coactiva”

No se encontraron infracciones pendientes

Se encontro 0 documentos