

**GRADO** 


¿APROBADO?

000400

ORDEN DE INSPECCIÓN

NO

Nombre del cliente:		Fecha	de inspeçción:	
Placa: CM C-471			ctor: luje	
Marca: Chi WiNi Hatch 2024		Inspec	ctor:	
Marca y modelo: MiNi. Hatch 2024		Kilome	etraje:	
DOCUMENTACIÓN HERRAMIENTAS		NOTA	AS	
V Tarjeta de propiedad 2 llaves				
Manual de instrucciones Llanta de repuesto: incluye her	ramientas .	5		
X Cartilla de servicio Tapa de maletera en 50 4	154			
Cert. De revisión técnica veh. Seguro de aros				
Permiso de lunas polarizadas				
DENTRO DEL AUTO				
Nevisión de scanner				
Revisar funcionamiento de panel central / multimedia			50	
Revisar funcionamiento de comando de luces				
Revisar funcionamiento de sistema de A/C				
Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros				
Revisar funcionamiento de elevalunas				
Revision de funcionamiento de limpia parabrisas	*			
Estética interior				
Desgaste/rayones de molduras				
Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)				
Alfombra				
Techo				
DEBAJO DEL CAPOT				
Sonidos de motor				
V Fugas de aceite/refrigerante				
Estado y nivel de aceite motor/caja				
Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina				
Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)	`			
Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de p	pernos			
Comprobar estado de la batería				
DEBAJO DEL AUTO				
Fugas de aceite de motor/transmisión				
Revisar golpes en suspención/aros			**	
Estado del tubo de escape				
Señales de óxido  ESTÉTICA EXTERIOR		CON	DICIÓN ESTÉTICA	Δ
Revisar condición de la pintura		CON	DICION ESTETICA	
Revisar que no haya tenido señales de accidentes				X
Revisar que no naya ternuo senales de accidentes  Revisar originalidad/quiñes de parabrisa delantera/trasera				
Revisar faros delanteros y traseros			for the same of th	
Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas			C P	-12
Revisar estado de aros y llantas				
PRUEBA DE MANEJO				0
Suspención			문트림	
V Dirección			P	
Freno				F
Caja			9	E
Caja				-



Р

Piloto

Copiloto

M Marca

R Rayón

D Desgaste









## RESUMEN DEL VEHÍCULO



Historial de propietarios

2 dueños



Papeletas SAT Lima No presenta papeletas SAT Lima



Gravámenes SUNARP No presenta gravamen



Papeletas CALLAO

No presenta papeletas CALLAO



Orden de captura SAT Lima No presenta orden de captura SAT Lima



Papeletas SUTRAN No presenta papeletas SUTRAN



SOAT

Vigente hasta el 02/08/2026



Historial de Robos El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.



Revisión técnica vehicular

Próxima revisión marzo 2028



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Situación de impuesto vehicular

El vehículo está al día en el pago del impuesto vehicular.



Siniestralidad

No se encontraron resultados.



Transformado a gas

No se encontraron resultados.

## **OTRAS OBSERVACIONES**

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.

ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.

iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.



Código de Verificación: 54983031

Título N° : 2770208-2025 Fecha : 17/09/2025 12:36:08



#### REPÚBLICA DEL PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

### TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE REGISTRAL - LIMA

Partida Registral: 55024564

DUA/DAM: 127-2023-10-003905-1

Título: 2025-2770208

Fecha del Título: 17/09/2025

Placa N°

CHC-471



## **Datos del Vehículo**

1010304000

Año Modelo: 2024

Categoria : M1 Marca : MINI

Modelo: HATCH

Color: NEGRO MIDNIGHT II

Número de VIN : WMW31DH05R2U41823 Número de Serie : WMW31DH05R2U41823

Número de Motor : F098P380 Carrocería : HATCHBACK Potencia : 102@4500

Combustible: GASOLINA

Form, Rod.: 4X2

Versión: COOPER

Joinbustible : 020011112

 Asientos: 4
 Cilindros: 3
 Cilindrada: 1.499

 Pasajeros: 3
 Longitud: 3.85
 P. Bruto: 1.595

 Ruedas: 4
 Altura: 1.414
 P. Neto: 1.235

 Ejes: 2
 Ancho: 1.727
 Carga Util: 0.360





#### MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

#### SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

#### **ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS**

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCI MIENTO	ESTADO	ESTADO ESTADO DOC. DOC. DEUDA NOTIFI CADO	FECHA NOTIFI CACIÓN	ESTADO EXPE DIENTE
2024 Imp. Vehicul	ar Placa - Motor	: CHC471 - F(	098P380								
12416483956	2024-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/02/2024	Pagado			
12418784080	2024-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2024	Pagado			
12421084211	2024-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/08/2024	Pagado			
12423384349	2024-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/11/2024	Pagado			
								SUB	TOTAL DE DEUDA: 0.00		
2025 Imp. Vehicul	ar Placa - Motor	: CHC471 - F0	098P380								
12516425819	2025-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2025	Pagado			
12518785438	2025-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/05/2025	Pagado			
12521145057	2025-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/08/2025	Pagado			
12523504670	2025-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/11/2025	Pagado			
								SUB	TOTAL DE DEUDA: 0.00		

TOTAL DOCUMENTOS: 8 TOTAL PAGADO: S/. 1405.92 TOTAL DEUDA: S/. 0.00

**LUGARES DEL PAGO:** Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en www.sat.gob.pe/pagosenlinea/.

CONSULTAS: En la web www.sat.gob.pe utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde www.sat.gob.pe 27/10/2025 17:53
NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.





"

## **RÉCORD DE INFRACCIONES**

Valido a la fecha de Emisión: 27 de octubre del 2025 17:54:15

Placa: CHC471

En caso tenga inconvenientes con la información presentada comuníquese a través del correo recordsutran@sutran.gob.pe

El horario de atención de 8:30 am a 5:30 pm

"No se incluye faltas en cobranza coactiva"

No se encontraron infracciones pendientes

Se encontro 0 documentos



# **Reporte SOAT**

Placa:	CHC471
Fecha de consulta:	27/10/2025 17:55:26
Información actualizada a:	AGOSTO 2025

#### Resultado de consulta

La placa consultada cuenta con el siguiente número de accidentes coberturados mediante pólizas SOAT en los últimos 5 años: 0

Listado de pólizas SOAT contratadas								
Compañía aseguradora	Clase de vehículo	Uso de vehículo	N° de accidentes	N° de póliza	N° de certificado	Inicio de vigencia	Fin de vigencia	Comentario
Mapfre Perú	Automóvil	Particular	0	3022500205395	1	02/08/2025	02/08/2026	
Mapfre Perú	Automóvil	Particular	0	3022400243057	1	02/08/2024	02/08/2025	Anulada el 31/08/2024.
Mapfre Perú	Automóvil	Particular	0	3022400243081	1	02/08/2024	02/08/2025	
Rímac Seguros	Automóvil	Particular	0	20039035767	1	01/08/2024	01/08/2025	Anulada el 02/08/2024.
Rímac Seguros	Automóvil	Particular	0	20038394951	1	01/08/2023	01/08/2024	

Coberturas del SOAT	Monto de cobertura				
Fallecimiento	4 UIT				
Incapacidad temporal	Hasta 1 UIT				
Invalidez permanente	Hasta 4 UIT				
Sepelio Hasta 1 UIT					
Gastos médicos Hasta 5 UIT					
* UIT: Unidad Impositiva Tributaria. www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html					

Este reporte ha sido elaborado con información proporcionada por las empresas de seguros, sobre pólizas SOAT contratadas dentro de los últimos 5 años.

El reporte tiene un periodo de desfase, debido a que las empresas aseguradoras envían la información luego de realizar los cierres contables y controles de consistencia mensuales.

Si consideras que la información consignada en el reporte no es correcta, puedes solicitar la rectificación a la empresa de seguros.

www.sbs.gob.pe