

Nombre del cliente:

Fecha de inspección: 13-02-2025

Placa: CBI-052

Inspector: Jiguel

Marca y modelo: Ford Mustang

Kilometraje: 4455

DOCUMENTACIÓN

- ☒ Tarjeta de propiedad
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Cartilla de servicio
- ☐ Cert. De revisión técnica veh.
- ☐ Permiso de lunas polarizadas

HERRAMIENTAS

- ☒ 2 llaves
- ☐ Llanta de repuesto: incluye herramientas
- ☒ Tapa de maletera
- ☒ Seguro de aros

NOTAS

DENTRO DEL AUTO

- ☒ Revisión de scanner
- ☒ Revisar funcionamiento de panel central / multimedia
- ☒ Revisar funcionamiento de comando de luces
- ☒ Revisar funcionamiento de sistema de A/C
- ☒ Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros
- ☒ Revisar funcionamiento de elevalunas
- ☒ Revisión de funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- ☒ Desgaste/rayones de molduras
- ☒ Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)
- ☒ Alfombra
- ☒ Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- ☒ Sonidos de motor
- ☒ Fugas de aceite/refrigerante
- ☒ Estado y nivel de aceite motor/caja
- ☒ Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- ☒ Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- ☒ Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- ☒ Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- ☒ Fugas de aceite de motor/transmisión
- ☒ Revisar golpes en suspensión/aros
- ☒ Estado del tubo de escape
- ☒ Señales de óxido


ESTÉTICA EXTERIOR

- ☒ Revisar condición de la pintura
- ☒ Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- ☒ Revisar originalidad/quienes de parabrisa delantera/trasera
- ☒ Revisar faros delanteros y traseros
- ☒ Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- ☒ Revisar estado de aros y llantas

PRUEBA DE MANEJO

- ☒ Suspensión
- ☒ Dirección
- ☒ Freno
- ☒ Caja

CONDICIÓN ESTÉTICA



☒ En mal estado ☒ En buen estado ☐ No aplica ☐ Abolladura ☐ Desgaste ☐ Rayón ☐ Marca ☐ Piloto ☐ Copiloto

Autorizo a CARLO.PE a realizar los trabajos indicado líneas arriba. así como suministrar

*[Firma]*

## INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X-431**

## Información del vehículo



Año:2024

Marca:Ford

VIN:1FA6P8CF7R5429839

Kilometraje:4455 km

Versión del software del vehículo:V50.65

Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.03.019

DIAGPATH: Búsqueda automáticamente

## Organización de Inspección

Nombre del Taller:!!carlo

Dirección:lima

Código Postal:

Teléfono:

Email:contacto@carlo.pe



Número de Serie:989348434417

Hora prueba:2026-02-13 09:17:07



## System fault code Pre-Reparación

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ABS (sistema de frenos antibloqueo)
- 2.ACM (módulo de control de audio delantero)
- 3.APIM (Módulo de interfaz de protocolo de comunicación adicional (APIM))
- 4.BCM (módulo de control de la carrocería)
- 5.BCMB (módulo de control de la carrocería B)
- 6.BCMC (módulo de control de la carrocería C)
- 7.CCM (módulo de control de velocidad) 
- 8.DDM (módulo de la puerta del conductor)
- 9.DSM (módulo del asiento del conductor)
- 10.DSP (módulo de procesamiento de la señal digital de audio)
- 11.GWM (módulo de puerta de enlace A)
- 12.HCM (módulo de control de los faros) 
- 13.HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- 14.IPC (cuadro de instrumentos)

- 15.IPMA (módulo de procesamiento de imágenes A) Ⓢ ADAS
- 16.LDCMA (Módulo de control de iluminación del conductor A)
- 17.LDCMB (Módulo de control de iluminación del conductor B)
- 18.OCSM (módulo del sistema de clasificación de ocupantes)
- 19.PCM (módulo de control del motor)
- 20.PDM (módulo de la puerta del acompañante)
- 21.PSCM (módulo de control de la servodirección)
- 22.RCM (módulo de control del sistema de seguridad pasivo)
- 23.RTM (módulo del transceptor de radio)
- 24.SCCM (módulo de control de la columna de la dirección)
- 25.SODL (sensor de monitorización de ángulo muerto izquierdo) Ⓢ ADAS
- 26.SODR (sensor de monitorización de ángulo muerto derecho) Ⓢ ADAS
- 27.TCU (módulo de la unidad de control telemática)
- 28.VDM (módulo de control del sistema dinámico del vehículo)
- 29.WACM (módulo de carga de accesorios inalámbricos)



### Términos de uso

Este informe de prueba es solo de referencia para la prueba y el mantenimiento del vehículo. Los datos de funcionamiento del vehículo proporcionados en este informe son todos los datos estáticos. Los datos de diagnóstico dinámicos detallados pueden ser leídos por un dispositivo de mantenimiento profesional, ¡y LAUNCH no será responsable de los accidentes y fallos que se deriven de ellos!

RESUMEN DEL VEHÍCULO

	Historial de propietarios	Único dueño		Papeletas SAT Lima	No presenta papeletas en SAT Lima
	Gravámenes SUNARP	No presenta gravamen		Papeletas CALLAO	No presenta papeletas en CALLAO
	Orden de captura SAT Lima	No presenta orden de captura SAT Lima		Papeletas SUTRAN	No presenta papeletas SUTRAN
	SOAT	Vigente hasta el 02/12/2026		Historial de Robos	El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
	Revisión técnica vehicular	Proxima revision en abril del 2028		Registro de transportes	El vehículo no ha pertenecido a transportes
	Situación de impuesto vehicular	Esta pendiente el pago del impuesto vehicular 2026		Siniestralidad	No se encontraron resultados.
	Transformado a gas	No se encontraron resultados.			

OTRAS OBSERVACIONES

El vendedor se compromete a realizar el pago del imp vehicular 2026

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.

ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.


iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.

## Inscripción de Vehículo

DUA	127 2024 10 003161 1
Tipo de Uso	Vehiculos Particulares (Categoria M)
Categoria	M1
Nro. VIN	1FA6P8CF7R5429839
Nro. Serie	1FA6P8CF7R5429839
Nro. Motor	R5429839
Marca	FORD
Modelo	MUSTANG
Año Modelo	2024
Nro. Versión	GT PREMIUM COUPE AT
Color	ROJO
Tipo Carrocería	COUPÉ
Nro. Ruedas	4
Nro. Ejes	2
Fórmula Rodante	4X2
Potencia Motor	335,56@7000
Tipo Combustible	GASOLINA
Nro. Cilindros	8
Cilindrada	5.000 L
Longitud	4.811 mt
Ancho	2.08 mt
Altura	1.398 mt
Nro. Asientos	4
Nro. Pasajeros	3
Peso Bruto	2.146 tn
Peso Neto	1.738 tn
Carga Util	0.408 tn

Documento:	Declaracion Jurada con Firma Legalizada
Funcionario:	Notario - CUBA OVALLE, LUIS ALFREDO
Fecha:	22/11/2024
Documento:	Boleta de Venta
Funcionario:	Persona Jurídica - LEON AUTOS SA
Fecha:	21/11/2024

Título	2024-3412214
Fecha	25/11/2024 10:35:48
Monto Cobrado	S/ 92.60
Recibo	2024-364-46727(LIMA)
Fecha Asiento	28/11/2024

  
Dr. EDWARD NAPOLEON MEDINA HARO  
Registrador Público  
Zona Registral IX - Lima



## Reporte SOAT

Placa:	CPI052
Fecha de consulta:	13/02/2026 09:47:26
Información actualizada a:	DICIEMBRE 2025

### Resultado de consulta

La placa consultada cuenta con el siguiente número de accidentes cobaturados mediante pólizas SOAT en los últimos 5 años: 0

### Listado de pólizas SOAT contratadas

Compañía aseguradora	Clase de vehículo	Uso de vehículo	N° de accidentes	N° de póliza	N° de certificado	Inicio de vigencia	Fin de vigencia	Comentario
Pacífico Seguros	Automóvil	Particular	0	2012196657	1	02/12/2025	02/12/2026	
Pacífico Seguros	Automóvil	Particular	0	2010949805	1	02/12/2024	02/12/2025	

Coberturas del SOAT	Monto de cobertura
Fallecimiento	4 UIT
Incapacidad temporal	Hasta 1 UIT
Invalidez permanente	Hasta 4 UIT
Sepelio	Hasta 1 UIT
Gastos médicos	Hasta 5 UIT
* UIT: Unidad Impositiva Tributaria. <a href="http://www.sunat.gob.pe/indicestajas/uit.html">www.sunat.gob.pe/indicestajas/uit.html</a>	

Este reporte ha sido elaborado con información proporcionada por las empresas de seguros, sobre pólizas SOAT contratadas dentro de los últimos 5 años.

El reporte tiene un periodo de desfase, debido a que las empresas aseguradoras envían la información luego de realizar los cierres contables y controles de consistencia mensuales.

Si consideras que la información consignada en el reporte no es correcta, puedes solicitar la rectificación a la empresa de seguros.

[www.sbs.gob.pe](http://www.sbs.gob.pe)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCI MIENTO	ESTADO	ESTADO DOC. DEUDA	ESTADO DOC. NOTIFI CADO	FECHA NOTIFI CACIÓN	ESTADO EXPE DIENTE
2026 Imp. Vehicular Placa - Motor: CPI052 - R5429839												
0203528428V26	2026-0	2185.32	0.00	0.00	2185.32	2185.32		CuotaUnica	Pendiente			
12626240679	2026-1	548.43	0.00	0.00	548.43	548.43	27/02/2026	Pendiente	Pendiente			
12628684573	2026-2	545.63	0.00	0.00	545.63	545.63	29/05/2026	Pendiente	Pendiente			
12631128478	2026-3	545.63	0.00	0.00	545.63	545.63	31/08/2026	Pendiente	Pendiente			
12633572371	2026-4	545.63	0.00	0.00	545.63	545.63	30/11/2026	Pendiente	Pendiente			

SUB TOTAL DE DEUDA: 2185.32

TOTAL DOCUMENTOS : 4    TOTAL PAGADO : S/. 0.00    TOTAL DEUDA : S/. 2185.32

**LUGARES DEL PAGO:** Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en [www.sat.gob.pe/pagosonlinea/](http://www.sat.gob.pe/pagosonlinea/).

**CONSULTAS:** En la web [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe) utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe) 13/02/2026 09:47  
NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

13/2/26, 9:46

Estado de Cuenta de Tributos - SAT

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS

ADMINISTRADO:

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCI MIENTO	ESTADO	ESTADO DOC. DEUDA	ESTADO DOC. NOTIFI CADO	FECHA NOTIFI CACIÓN	ESTADO EXPE DIENTE
2025 Imp. Vehicular Placa - Motor: CPI052 - R5429839												
12515129056	2025-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2025	Pagado				
12517488679	2025-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/05/2025	Pagado				
12519848298	2025-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/08/2025	Pagado				
12522207915	2025-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/11/2025	Pagado				
SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00												
TOTAL DOCUMENTOS : 4    TOTAL PAGADO : S/. 2185.98    TOTAL DEUDA : S/. 0.00												

**LUGARES DEL PAGO:** Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en [www.sat.gob.pe/pagosonlinea/](http://www.sat.gob.pe/pagosonlinea/).

**CONSULTAS:** En la web [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe) utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe) 13/02/2026 09:46

**NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.**



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**  
**INFRACCIONES PENDIENTES DE PAGO**  
Infracciones incurridas en la jurisdicción de la Provincia de Lima

Placa: **CPI052**

<sup>1/</sup> Número de placa asignada en aplicación de la R.D. N° 4012- 2009- MTC/15 del 21.12.2009 y el D.S. N° 043- 2009 MTC del 18.12.2009.

Fecha de consulta: 13/02/2026

En caso de requerir el Record de Conductor, realizar la consulta en el siguiente link del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: <http://slcp.mtc.gob.pe>

Leyenda:

- Pendiente Pr: Susceptible de Prescripción
- Pendiente-Cp: Con Compromiso de Pago

Impreso de [www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe)

6477

6477

## RÉCORD DE INFRACCIONES

Valido a la fecha de Emisión: 13 de febrero del 2026 09:47:56

Placa: CPI052

En caso tenga inconvenientes con la información presentada comuníquese a través del correo [recordsutran@sutran.gob.pe](mailto:recordsutran@sutran.gob.pe)

El horario de atención de 8:30 am a 5:30 pm

"No se incluye faltas en cobranza coactiva"

No se encontraron infracciones pendientes

Se encontro 0 documentos