CARLO®
Tu Primer Auto

Grado: 4

ORDEN DE INSPECCIÓN

Nº 000274

¿APROBADO? SI (X) NO

Nom
Placa
Marca y modelo: Volkswagen tiguan
Kilometraje: 74330

Fecha de inspección:
Inspector: Christian
Oferta inicial:
Oferta final:

DOCUMENTACIÓN

- [✓] Tarjeta de propiedad
- [X] Manual de instrucciones
- [✓] Cert. De revisión técnica veh.
- [-] Permiso de lunas polarizadas
- [X] Cartilla de servicio

HERRAMIENTAS

- [✓] 2 llaves
- [✓] Llanta de repuesto: incluye herramientas
- [✓] Tapa de maletera
- [✓] Seguro de aros

NOTAS

*Faro Delantero Reparado RH
*Guarda barro Roto RH

DENTRO DEL AUTO

- [✓] Revisión de scanner
- [✓] Revisar funcionamiento de panel central
- [✓] Revisar funcionamiento de comando de luces
- [✓] Revisar funcionamiento de multimedia
- [✓] Revisar funcionamiento de los asientos delanteros y traseros
- [✓] Revisar funcionamiento de elevalunas
- [✓] Revisar funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- [✓] Desgaste/rayones de molduras
- [✓] Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)
- [✓] Alfombra
- [✓] Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- [✓] Sonidos de motor
- [✓] Fugas de aceite/refrigerante
- [✓] Estado y nivel de aceite motor/caja
- [✓] Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- [✓] Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- [✓] Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- [✓] Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- [✓] Fugas de aceite de motor/transmisión
- [✓] Revisar golpes en suspención/aros
- [✓] Estado del tubo de escape
- [✓] Señales de óxido

ESTÉTICA EXTERIOR

Exterior

- [✓] Revisar condición de la pintura
- [✓] Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- [✓] Revisar originalidad/quiñes de parabrisa delantera/trasera
- [X] Revisar faros delanteros y traseros
- [✓] Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- [✓] Revisar estado de aros y llantas

PRUEBA DE MANEJO

- [✓] Suspención
- [✓] Dirección
- [✓] Freno
- [✓] Caja

CONDICIÓN ESTÉTICA



[X] En mal estado [✓] En buen estado [-] No aplica [A] Abolladura [D] Desgaste [R] Rayón [M] Marca [P] Piloto [C] Copiloto

Autorizo a CARLO.PE a realizar los trabajos indicado líneas arriba, así como suministrar

INSPECCIÓN LEGAL

REPORTE

Marca	VOLKSWAGEN	**CÓDIGO**
Modelo y Versión	TIGUAN ALL SPACE TRENDLINE 2F 1.4T DSG	**SUB0035**
Año modelo	2019	**Fecha de reporte**
Año fabricación	2019	**4/11/2024**

RESUMEN

Historial de propietarios
El vehiculó ha tenido solo 1 propietario

Gravámenes
No presenta gravamen

SOAT
Vigente hasta 24/05/2025

Ordenes de captura
No presenta una orden de captura SAT

RTV
Vigente hasta 05/12/2024

Impuesto vehicular
Se encuentra al día con los pagos

Lunas polarizadas
El vehículo no tiene lunas polarizadas

Reporte siniestralidad SOAT
No presenta accidentes coberturados en los últimos 5 años

Papeletas SAT LIMA
El vehículo no presenta papeletas pendientes

Papeletas CALLAO
El vehículo presenta papeletas pendientes

Papeletas SUTRAN
El vehículo no presenta papeletas pendientes

Papeletas ATU
El vehículo no presenta papeletas pendientes

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Tipo Uso	: Vehiculos Particulares (Categoria M)			N° Partida	: 54026670
Categoría	: M1	Color 3	: ##########		
Carrocería	: SUV	N° Motor	: CZDA02034	N° Ejes	: 2
Marca	: VOLKSWAGEN	Tipo Combus	: GASOLINA	N° Ruedas	: 4
Modelo	: TIGUAN ALL SPACE	Pot. Motor	: 110@6000	Longitud	: 4.701 mt
Año Mod	: 2019	N° Cilindros	: 4	Ancho	: 1.839 mt
Año Fab	: 2019	Cilindrada	: 1.395 L	Altura	: 1.658 mt
N° Versión	: TRENDLINE 2F 1.4T DSG	Peso Neto	: 1.56 tn	Form. Rodan.	: 4X2
N° Serie	: 3VVK665N7KM081160	Peso Bruto	: 2.34 tn	Inmatriculac.	: 01-04-2019
N° de VIN	: 3VVK665N7KM081160	Carga Útil	: 0.78 tn	Fec. Prop	: 01/04/2019
Color 1	: ROJO RUBI METALICO	N° Asientos	: 5	Condición	: SIN DEFINIR
Color 2	: ##########	N° Pasajer.	: 4		

NO REGISTRA AFECTACIONES

COPIA INFORMATIVA El reverso se encuentra en blanco. No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial y otros.

NO EXISTEN TÍTULOS DE INSCRIPCIÓN A HORAS 08:00 A.M.

COPIA INFORMATIVA El reverso se encuentra en blanco. No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial y otros.

IMPUESTO VEHICULAR

Año	Cuota	Documento Cód. de pago	Total Deuda 1/	Dscto Ofic.SAT 2/	Descto Web/Bancos 2/	Pagado	Deuda Ofic.SAT	Deuda Web/Bancos	Vencimiento	Estado
2020	1	12014855764	0.00	0.00	0.00	231.55	0.00	0.00	28/02/2020	Pagado
2020	2	12017385448	0.00	0.00	0.00	227.95	0.00	0.00	31/07/2020	Pagado
2020	3	12019915120	0.00	0.00	0.00	234.79	0.00	0.00	30/09/2020	Pagado
2020	4	12022444805	0.00	0.00	0.00	234.14	0.00	0.00	30/11/2020	Pagado
2021	1	12114516468	0.00	0.00	0.00	228.23	0.00	0.00	31/03/2021	Pagado
2021	2	12116743441	0.00	0.00	0.00	223.53	0.00	0.00	31/05/2021	Pagado
2021	3	12118970423	0.00	0.00	0.00	232.91	0.00	0.00	31/08/2021	Pagado
2021	4	12121197408	0.00	0.44	0.44	241.73	0.00	0.00	30/11/2021	Pagado
2022	1	12214422118	0.00	0.00	0.00	222.98	0.00	0.00	28/02/2022	Pagado
2022	2	12216510813	0.00	0.00	0.00	240.53	0.00	0.00	31/05/2022	Pagado
2022	3	12218599517	0.00	0.00	0.00	234.13	0.00	0.00	31/08/2022	Pagado
2022	4	12220688217	0.00	0.00	0.00	239.78	0.00	0.00	30/11/2022	Pagado

PAPELETAS CALLAO

Código	N° Papeleta	Fecha Infracción	Total	N° Cuota	Detalle	Fraccionar
M20	03858673P	06/09/2019	927.00	0		
	Total :		**S/ 927.00**			

PAPELETAS SUTRAN

No presenta