

VERIFICARLO

Si quieres comprarlo, debes Verificarlo.

GRADO

0-5

3

ORDEN DE INSPECCIÓN

Nº 000552

¿APROBADO?

SI

NO

Nombre del cliente:

Placa:

Marca y modelo:

Fecha de inspección:

Inspector:

Kilometraje:

BFR 539

Mercedes Benz GLA 180

11-8-26

Miguel

48709

DOCUMENTACIÓN

- ☒ Tarjeta de propiedad
- ☒ Manual de instrucciones
- ☒ Cartilla de servicio
- ☒ Cert. De revisión técnica veh.
- ☒ Permiso de lunas polarizadas

HERRAMIENTAS

- ☒ 2 llaves
- ☐ Llanta de repuesto: incluye herramientas
- ☒ Tapa de maletera
- ☐ Seguro de aros

DENTRO DEL AUTO

- ☒ Revisión de scanner
- ☒ Revisar funcionamiento de panel central / multimedia
- ☒ Revisar funcionamiento de comando de luces
- ☒ Revisar funcionamiento de sistema de A/C
- ☒ Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros
- ☒ Revisar funcionamiento de elevalunas
- ☒ Revisión de funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- ☒ Desgaste/rayones de molduras
- ☒ Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)
- ☒ Alfombra
- ☒ Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- ☒ Sonidos de motor
- ☒ Fugas de aceite/refrigerante
- ☒ Estado y nivel de aceite motor/caja
- ☒ Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- ☒ Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- ☒ Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- ☒ Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- ☒ Fugas de aceite de motor/transmisión
- ☒ Revisar golpes en suspensión/aros
- ☒ Estado del tubo de escape
- ☒ Señales de óxido

ESTÉTICA EXTERIOR

- ☒ Revisar condición de la pintura
- ☒ Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- ☒ Revisar originalidad/quienes de parabrisa delantera/trasera
- ☒ Revisar faros delanteros y traseros
- ☒ Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- ☒ Revisar estado de aros y llantas


PRUEBA DE MANEJO

- ☒ Suspensión
- ☒ Dirección
- ☒ Freno
- ☒ Caja

NOTAS

- soporte superior de motor lado derecho esta roto.
- asiento piloto con desgaste
- neumáticos post. LH-RH estan cuartados - (viejos) 2018
- reemplazar batería
- puerta de piloto descuadrada
- suspensión ligeramente viciada

CONDICIÓN ESTÉTICA



☒ En mal estado ☒ En buen estado ☐ No aplica ☐ Abolladura ☐ Desgaste ☐ Rayón ☐ Marca ☐ Piloto ☐ Copiloto

Autorizo a VERIFICARLO a realizar los trabajos indicado líneas arriba, así como suministrar

A

RESUMEN DEL VEHÍCULO

	Historial de propietarios	4 dueños		Papeletas SAT Lima	No presenta papeletas en SAT Lima
	Gravámenes SUNARP	No presenta gravamen		Papeletas CALLAO	No presenta papeletas en CALLAO
	Orden de captura SAT Lima	No presenta orden de captura SAT Lima		Papeletas SUTRAN	No presenta papeletas SUTRAN
	SOAT	Vigente hasta el 11/02/2027		Historial de Robos	El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
	Revisión técnica vehicular	Vigente hasta el 12/02/2027		Registro de transportes	El vehículo no ha pertenecido a transportes
	Situación de impuesto vehicular	El vehículo está al día en el pago del impuesto vehicular.		Siniestralidad	No se encontraron resultados.
	Transformado a gas	No se encontraron resultados.			

OTRAS OBSERVACIONES

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.

ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.

iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.

Inscripción de Vehículo

Acto	Primera Inscripción de Dominio
Precio	US\$ 35,990.00
Forma de Pago	CONTADO
DUA	118 2018 10 454618 1
Tipo de Uso	Vehiculos Particulares (Categoria M)
Categoria	M1
Nro. VIN	WDCTG4CB3KJ565007
Nro. Serie	WDCTG4CB3KJ565007
Nro. Motor	27091031768674
Marca	MERCEDES BENZ
Año Fabricación	2018
Modelo	GLA 180 SPORT
Año Modelo	2019
Nro. Versión	GLA180
Color	GRIS
Tipo Carrocería	SUV
Nro. Ruedas	4
Nro. Ejes	2
Fórmula Rodante	4X2
Potencia Motor	90@5000
Tipo Combustible	GASOLINA
Nro. Cilindros	4
Cilindrada	1.595 L
Longitud	4.424 mt
Ancho	2.022 mt
Altura	1.494 mt
Nro. Asientos	5
Nro. Pasajeros	4
Peso Bruto	1.940 tn
Peso Neto	1.440 tn
Carga Util	0.500 tn
Documento:	Boleta de Venta
Funcionario:	Persona Jurídica - DIVEIMPORT SA
Fecha:	26/11/2018
Documento:	Declaracion Jurada con Firma Legalizada
Funcionario:	Notario - GONZALES BAZAN, ARNALDO
Fecha:	30/11/2018
Título	2018-2712962
Fecha	30/11/2018 16:13:06
Monto Cobrado	S/ 75.00
Recibo	2018-826-63612(LIMA)
Fecha Asiento	04/12/2018


Dr. EDWARD NAPOLEON MEDINA HARO
Registrador Público
Zona Registral IX - Lima

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ESTADO DE CUENTA DE TRIBUTOS

DOCUMENTO	PERIODO	DEUDA	DCTO AGENCIA	DCTO WEB	DEUDA AGENCIA	DEUDA WEB	VENCIMIENTO	ESTADO	ESTADO DOC. DEUDA	ESTADO DOC. NOTIFICADO	FECHA NOTIFICACIÓN	ESTADO EXPEDIENTE
2019 Imp. Vehicular Placa - Motor: Bfv539 - 27091031768674												
11912641853	2019-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2019	Pagado				
11915239881	2019-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2019	Pagado				
11917837919	2019-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/08/2019	Pagado				
11920435942	2019-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29/11/2019	Pagado				
SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00												
2020 Imp. Vehicular Placa - Motor: Bfv539 - 27091031768674												
12012967319	2020-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/02/2020	Pagado				
12015496991	2020-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/07/2020	Pagado				
12018026675	2020-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/09/2020	Pagado				
12020556355	2020-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2020	Pagado				
SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00												
2021 Imp. Vehicular Placa - Motor: Bfv539 - 27091031768674												
12113147534	2021-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/03/2021	Pagado				
12115374517	2021-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/05/2021	Pagado				
12117601495	2021-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/08/2021	Pagado				
12119828470	2021-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/11/2021	Pagado				
SUB TOTAL DE DEUDA: 0.00												
TOTAL DOCUMENTOS : 12 TOTAL PAGADO : S/. 3984.06 TOTAL DEUDA : S/. 0.00												

LUGARES DEL PAGO: Bancos y Agentes: BCP, BBVA Continental, Interbank, Banbif, Scotiabank, Caja Metropolitana de Lima y Agentes Kasnet. Los pagos con tarjetas Visanet, Mastercard y American Express podrá realizarlos en nuestras agencias o en www.sat.gob.pe/pagosonline/.

CONSULTAS: En la web www.sat.gob.pe utilizando su código y password, en el servicio de ALO SAT al 315-2400 o en nuestras Oficinas de Atención: Sede Principal Jr. Camaná 370 Cercado de Lima; Av. Argentina 2926 - Cercado de Lima; Av. Los Héroes 638-A - S.J. Miraflores; C.C. Camacho Av. Javier Prado Este 5193 - La Molina.

Impreso desde www.sat.gob.pe 11/08/2026 17:31

NOTA: NO VÁLIDO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

4471

4471

RÉCORD DE INFRACCIONES

Valido a la fecha de Emisión: 11 de agosto del 2026 17:30:45

Placa: BFV539

En caso tenga inconvenientes con la información presentada comuníquese a través del correo recordsutran@sutran.gob.pe

El horario de atención de 8:30 am a 5:30 pm

"No se incluye faltas en cobranza coactiva"

No se encontraron infracciones pendientes

Se encontro 0 documentos



Reporte SOAT

Placa:	BFV539
Fecha de consulta:	11/08/2026 17:30:06
Información actualizada a:	JUNIO 2026

Resultado de consulta

La placa consultada cuenta con el siguiente número de accidentes cobaturados mediante pólizas SOAT en los últimos 5 años: 0

Listado de pólizas SOAT contratadas

Compañía aseguradora	Clase de vehículo	Uso de vehículo	N° de accidentes	N° de póliza	N° de certificado	Inicio de vigencia	Fin de vigencia	Comentario
Interseguro	Camioneta Rural	Particular	0	0594655359	0594655359	11/02/2026	11/02/2027	
Interseguro	Camioneta Rural	Particular	0	0594050768	0594050768	10/02/2025	10/02/2026	
Interseguro	Camioneta Rural	Particular	0	0593452255	0593452255	22/01/2024	22/01/2025	
Interseguro	Camioneta Rural	Particular	0	0592646058	0592646058	03/01/2023	03/01/2024	
Interseguro	Camioneta Rural	Particular	0	0591731458	0591731458	19/12/2021	19/12/2022	

Coberturas del SOAT	Monto de cobertura
Fallecimiento	4 UIT
Incapacidad temporal	Hasta 1 UIT
Invalidez permanente	Hasta 4 UIT
Sepelio	Hasta 1 UIT
Gastos médicos	Hasta 5 UIT
* UIT: Unidad Impositiva Tributaria. www.sunat.gob.pe/indicestajas/uit.html	

Este reporte ha sido elaborado con información proporcionada por las empresas de seguros, sobre pólizas SOAT contratadas dentro de los últimos 5 años.

El reporte tiene un periodo de desfase, debido a que las empresas aseguradoras envían la información luego de realizar los cierres contables y controles de consistencia mensuales.

Si consideras que la información consignada en el reporte no es correcta, puedes solicitar la rectificación a la empresa de seguros.

www.sbs.gob.pe