

Nombre del cliente:

Fecha de inspección:

14-08-2026

Placa:

BJL 004

Inspector:

Miguel

Marca y modelo:

Volkswagen Saveiro

Kilometraje:

53,132

DOCUMENTACIÓN

- ☒ Tarjeta de propiedad
- ☒ Manual de instrucciones
- ☒ Cartilla de servicio
- ☒ Cert. De revisión técnica veh.
- ☒ Permiso de lunas polarizadas

HERRAMIENTAS

- ☒ 2 llaves
- ☒ Llanta de repuesto: incluye herramientas
- ☒ Tapa de maletera
- ☒ Seguro de aros

NOTAS

- no tiene las tapas de los sujetadores del cinturón de seguridad
- asiento piloto roto
- no sube el asiento de piloto
- vehículo a GNV
- certificado de gas vendido
- no tiene tapa de aros (4)
- parrilla de parachoques delantero descuadrado
- presencia de óxido en chasis y suspensión
- orificio donde encaja la barilla de capot está abollado
- parachoques delantero ligeramente descuadrado
- mica de reflector pos. Izquierdo está roto
- Aros rayados
- Sonido en la suspensión (chillido)
- Revos ligeramente largos
- Sonido metálico ante parte baja (cavalvar)

DENTRO DEL AUTO

- ☒ Revisión de scanner
- ☒ Revisar funcionamiento de panel central / multimedia
- ☒ Revisar funcionamiento de comando de luces
- ☒ Revisar funcionamiento de sistema de A/C
- ☒ Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros
- ☒ Revisar funcionamiento de elevallas
- ☒ Revisión de funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- ☒ Desgaste/rayones de molduras
- ☒ Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás) le falta una tapa plástica copiloto
- ☒ Alfombra
- ☒ Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- ☒ Sonidos de motor
- ☒ Fugas de aceite/refrigerante
- ☒ Estado y nivel de aceite motor/caja
- ☒ Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- ☒ Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- ☒ Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- ☒ Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- ☒ Fugas de aceite de motor/transmisión
- ☒ Revisar golpes en suspensión/aros
- ☒ Estado del tubo de escape
- ☒ Señales de óxido

ESTÉTICA EXTERIOR


- ☒ Revisar condición de la pintura
- ☒ Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- ☒ Revisar originalidad/quienes de parabrisa delantera/trasera
- ☒ Revisar faros delanteros y traseros
- ☒ Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- ☒ Revisar estado de aros y llantas

PRUEBA DE MANEJO

- ☒ Suspensión
- ☒ Dirección
- ☒ Freno
- ☒ Caja

☒ En mal estado ☒ En buen estado ☐ No aplica ☐ Abolladura ☐ Desgaste ☐ Rayón ☐ Marca ☐ Piloto ☐ Copiloto

Autorizo a CARLO.PE a realizar los trabajos indicado líneas arriba, así como suministrar



INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X-431**

Información del vehículo



Año:2021

Marca:VW

Modelo:Gol/Voyage/Saveiro/Novo Gol/Novo Voyage/Nova Saveiro

VIN:9BWJB45U2MP039497

Kilometraje:53130 km

Versión del software del vehículo:V29.18

Versión de la aplicación de diagnóstico:V7.03.019

Organización de Inspección

Nombre del Taller:!!carlo

Dirección:lima

Código Postal:

Teléfono:

Email:contacto@carlo.pe

Número de Serie:989348434417

Hora prueba:2026-08-14 16:02:38



System fault code Pre-Reparación

Los siguientes sistemas son OK:

1.01 Electrónica del motor

Número de referencia VW/Audi:032906034CH

Versión del software:3672

Número de referencia de hardware:03C907445E

Versión del hardware:H01

Descripción del sistema:CFZA-MM9GV

código:01110016020400000200

2.03 Electrónica de los frenos

Número de referencia VW/Audi:5U0614117M

Versión del software:0130

Número de referencia de hardware:5U0614117M

Versión del hardware:H04

Descripción del sistema:EBC 460 ABS

ID de archivo ASAM/ODX:EV_Brake1ABSVWB23XTRW_001010

código:40E3B00681F2005C029E0D1381FC0040400200

3.09 Centralita eléctrica electrónica

Número de referencia VW/Audi:34D937087C

Versión del software:0108
Número de referencia de hardware:34D937087C
Versión del hardware:122
Descripción del sistema:BFM H
ID de archivo ASAM/ODX:EV_BCMBFMHella_003001
código:5FE4D56885480F0F0D01992DB00100020717

4.10 Aparcamiento asistido 2

Número de referencia VW/Audi:5U0919475B
Versión del software:0007
Número de referencia de hardware:1Q0919475
Versión del hardware:H03
Descripción del sistema:PARKHILFE 4K
ID de archivo ASAM/ODX:EV_EPHVA14VW23X0000_001004
código:10000C

5.15 Airbag

Número de referencia VW/Audi:34D959655
Versión del software:0366
Número de referencia de hardware:34D959655
Versión del hardware:006
Descripción del sistema:AirbagVW20
ID de archivo ASAM/ODX:EV_AirbaVW20SMEVW253_001110
código:8800C000000000004000000000000000065

6.17 Cuadro de Instrumentos

Número de referencia VW/Audi:5U0920865L
Versión del software:0011
Número de referencia de hardware:5U0920865L
Versión del hardware:H10
Descripción del sistema:KOMBI
ID de archivo ASAM/ODX:EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04726
código:870A02

7.25 Inmovilizador

Número de referencia VW/Audi:5U0920865L
Versión del software:0011
Número de referencia de hardware:5U0920865L
Versión del hardware:H10
Descripción del sistema:IMMO
ID de archivo ASAM/ODX:EV_Immo_UDS_VDD_RM09_A03710
código:000000

8.56 Radio

Número de referencia VW/Audi:6RF035187D
Versión del software:5536
Número de referencia de hardware:6RF035187D
Versión del hardware:557
Descripción del sistema:Radio

RESUMEN DEL VEHÍCULO

	Historial de propietarios	2 dueños		Papeletas SAT Lima	No presenta papeletas en SAT Lima
	Gravámenes SUNARP	No presenta gravamen		Papeletas CALLAO	No presenta papeletas en CALLAO
	Orden de captura SAT Lima	No presenta orden de captura SAT Lima		Papeletas SUTRAN	No presenta papeletas SUTRAN
	SOAT	Vigente hasta el 20/04/2027		Historial de Robos	El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
	Revisión técnica vehicular	Vigente hasta el 02/10/2026		Registro de transportes	El vehículo no ha pertenecido a transportes
	Situación de impuesto vehicular	El vehículo está al día en el pago del impuesto vehicular.		Siniestralidad	No se encontraron resultados.
	Transformado a gas	No se encontraron resultados.			

OTRAS OBSERVACIONES

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.

ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.

iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.

Cambio de Características

PERSONA JURIDICA

Acto: Cambio de Características.
Observación: CONVERSION DE COMBUSTIBLE Y PESOS

DUA: 118 2021 10 061866 1
Tipo de Uso: N-Motorizados para transporte de mercancías
Categoría: N1
Nro. VIN: 9BWJB45U2MP039497
Nro. Serie: 9BWJB45U2MP039497
Nro. Motor: CFZU77946
Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: SAVEIRO
Año Modelo: 2021
Nro. Versión: ROBUST CD 1.6 MEC
Color: GRIS PLATINO
Tipo Carrocería: PICK UP
Nro. Ruedas: 4
Nro. Ejes: 2
Fórmula Rodante: 4X2
Potencia Motor: 74@5250
Tipo Combustible: BI-COMBUSTIBLE GNV
Nro. Cilindros: 4
Cilindrada: 1.598 L
Longitud: 4.474 mt
Ancho: 1.713 mt
Altura: 1.553 mt
Nro. Asientos: 5
Nro. Pasajeros: 4
Peso Bruto: 1.740 tn
Peso Neto: 1.141 tn
Carga Util: 0.599 tn
Observación: CONVERSION DE COMBUSTIBLE Y PESOS

Documento: Solicitud de Inscripción
Funcionario: Persona Natural - 2022-260932
Fecha: 15/07/2022
Documento: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONVERSIÓN
Funcionario: Persona Jurídica - BUREAU VERITAS
Fecha: 08/07/2022

Título: 2022-2070594
Fecha: 15/07/2022 13:46:30
Monto Cobrado: S/ 41.00
Recibo: 2022-222-14506(LIMA)
Fecha Asiento: 21/07/2022


VANESSA ERICKA PACHARI CHAVEZ
Registrador Público (e)
Zona Registral N° IX - Sede Lima

4471

4471

RÉCORD DE INFRACCIONES

Valido a la fecha de Emisión: 14 de agosto del 2026 16:31:07

Placa: B JL884

En caso tenga inconvenientes con la información presentada comuníquese a través del correo recordsutran@sutran.gob.pe

El horario de atención de 8:30 am a 5:30 pm

"No se incluye faltas en cobranza coactiva"

No se encontraron infracciones pendientes

Se encontro 0 documentos

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INFRACCIONES PENDIENTES DE PAGO
Infracciones incurridas en la jurisdicción de la Provincia de Lima

Placa: **BJL884**

^{1/} Número de placa asignada en aplicación de la R.D. N° 4012- 2009- MTC/15 del 21.12.2009 y el D.S. N° 043- 2009 MTC del 18.12.2009.

Fecha de consulta: 14/08/2026

En caso de requerir el Record de Conductor, realizar la consulta en el siguiente link del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: <http://slcp.mtc.gob.pe>

Leyenda:

- Pendiente Pr: Susceptible de Prescripción
- Pendiente-Cp: Con Compromiso de Pago

Impreso de www.sat.gob.pe



Reporte SOAT

Placa:	BJL884
Fecha de consulta:	14/08/2026 16:29:46
Información actualizada a:	JUNIO 2026

Resultado de consulta

La placa consultada cuenta con el siguiente número de accidentes cobaturados mediante pólizas SOAT en los últimos 5 años: 0

Listado de pólizas SOAT contratadas

Compañía aseguradora	Clase de vehículo	Uso de vehículo	N° de accidentes	N° de póliza	N° de certificado	Inicio de vigencia	Fin de vigencia	Comentario
Interseguro	Camioneta Pick up	Carga	0	0594890491	0594890491	20/04/2026	20/04/2027	
Interseguro	Camioneta Pick up	Carga	0	0594127002	0594127002	19/04/2025	19/04/2026	
Interseguro	Camioneta Pick up	Carga	0	0593470193	0593470193	18/04/2024	18/04/2025	
Interseguro	Camioneta Pick up	Particular	0	0592847096	0592847096	17/04/2023	17/04/2024	
Interseguro	Camioneta Pick up	Particular	0	0591971692	0591971692	16/04/2022	16/04/2023	

Coberturas del SOAT	Monto de cobertura
Fallecimiento	4 UIT
Incapacidad temporal	Hasta 1 UIT
Invalidez permanente	Hasta 4 UIT
Sepelio	Hasta 1 UIT
Gastos médicos	Hasta 5 UIT
* UIT: Unidad Impositiva Tributaria. www.sunat.gob.pe/indicestadas/uit.html	

Este reporte ha sido elaborado con información proporcionada por las empresas de seguros, sobre pólizas SOAT contratadas dentro de los últimos 5 años.

El reporte tiene un periodo de desfase, debido a que las empresas aseguradoras envían la información luego de realizar los cierres contables y controles de consistencia mensuales.

Si consideras que la información consignada en el reporte no es correcta, puedes solicitar la rectificación a la empresa de seguros.

www.sbs.gob.pe