

CARLO®

Tu Primer Auto

GRADO

2

ORDEN DE INSPECCIÓN

Nº 000448

¿APROBADO?

SI

NO

Nombre del cliente: _____
 Placa: BFL-224
 Marca y modelo: Nissan Kicks

Fecha de inspección: _____
 Inspector: Christian
 Kilometraje: 80425

DOCUMENTACIÓN

- Tarjeta de propiedad
- Manual de instrucciones
- Cartilla de servicio
- Cert. De revisión técnica veh.
- Permiso de lunas polarizadas

HERRAMIENTAS

- 2 llaves
- Llanta de repuesto: incluye herramientas
- Tapa de maletera
- Seguro de aros

DENTRO DEL AUTO

- Revisión de scanner
- Revisar funcionamiento de panel central / multimedia
- Revisar funcionamiento de comando de luces
- Revisar funcionamiento de sistema de A/C
- Revisar funcionalidad de los asientos delanteros y traseros
- Revisar funcionamiento de elevallas
- Revisión de funcionamiento de limpia parabrisas

Estética interior

- Desgaste/rayones de molduras
- Desgaste de asientos (tanto por delante como por detrás)
- Alfombra
- Techo

DEBAJO DEL CAPOT

- Sonidos de motor
- Fugas de aceite/refrigerante
- Estado y nivel de aceite motor/caja
- Revisión de niveles de refrigerante/liq.refrigerante/hidrolina
- Comprobar motor sellado (que no haya sido manipulado)
- Comprobar soldadura de chasis/señales de choque/manipulación de pernos
- Comprobar estado de la batería

DEBAJO DEL AUTO

- Fugas de aceite de motor/transmisión
- Revisar golpes en suspensión/aros
- Estado del tubo de escape
- Señales de óxido

ESTÉTICA EXTERIOR

- Revisar condición de la pintura
- Revisar que no haya tenido señales de accidentes
- Revisar originalidad/quienes de parabrisa delantera/trasera
- Revisar faros delanteros y traseros
- Puerta/capot y carrocería perfectamente alineadas
- Revisar estado de aros y llantas


PRUEBA DE MANEJO

- Suspensión
- Dirección
- Freno
- Caja

NOTAS

*Codigo de falla DTC: U12AB-02 -Error de Antena FM
 *faro delantero lado "LH" Reparado
 *faro delantero lado "RH" Soporte Reparado
 *Protector del Rayador Roto
 *Brazo de Soporte de Parachoque doblado
 *Parachoque Delantero Reparado y Deslizado
 *Llanta delantera "RH" Volada con Roto y desgastes en las llantas
 *puertas con tapiz
 *ligero desgaste en los Asientos
 *Sensor de Aproximación Roto "LH"
 *ligeramente desalineado
 *tuercas de torretas con oxido

CONDICIÓN ESTÉTICA



En mal estado En buen estado No aplica A Abolladura D Desgaste R Rayón M Marca P Piloto C Copiloto

Autorizo a CARLO.PE a realizar los trabajos indicado líneas arriba, así como suministrar

RESUMEN DEL VEHÍCULO

	Historial de propietarios	3 dueños		Papeletas SAT Lima	No presenta papeletas SAT Lima
	Gravámenes SUNARP	No presenta gravamen		Papeletas CALLAO	No presenta papeletas CALLAO
	Orden de captura SAT Lima	No presenta orden de captura SAT Lima		Papeletas SUTRAN	No presenta papeletas SUTRAN
	SOAT	Vigente hasta el 07/12/2025		Historial de Robos	El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
	Revisión técnica vehicular	Vigente hasta el 07/12/2025		Registro de transportes	El vehículo no ha pertenecido a transportes
	Situación de impuesto vehicular	El vehículo está al día en el pago del impuesto vehicular.		Siniestralidad	No se encontraron resultados.
	Transformado a gas	No se encontraron resultados.			

OTRAS OBSERVACIONES

i) El informe de CARLO se basa en información disponible al la fecha de emisión situado en el título del presente informe. Sin embargo, podría haber datos que no se hayan reportado o que se hayan actualizado después de esa fecha y aún no estén reflejados en el informe. Esto incluye detalles como accidentes, multas, papeletas, etc.
 ii) Usa la información del informe como una guía para conocer mejor el vehículo que te interesa. Te ayudará a reducir riesgos y a negociar un precio más justo. Además, complementa esto con una revisión mecánica, una prueba de manejo y cualquier otra acción que te ayude a tomar una decisión más segura.
 iii) El informe de CARLO incluye datos en tiempo real y de fuentes externas. Por esta razón, no puede garantizar ni certificar toda la información presentada. Lee las notas en cada sección del informe para entender mejor la actualización de cada dato.

Inscripción de Vehículo

Acto Primera Inscripción de Dominio


DUA 118 2018 10 367561 1
Tipo de Uso Vehiculos Particulares (Categoria M)
Categoria M1
Nro. VIN 3N8CP5HE9KL461682
Nro. Serie 3N8CP5HE9KL461682
Nro. Motor HR16529245T
Marca NISSAN
Año Fabricación 2018
Modelo KICKS
Año Modelo 2019
Nro. Versión EXCLUSIVE CVT
Color ROJO METALICO
Tipo Carrocería SUV
Nro. Ruedas 4
Nro. Ejes 2
Fórmula Rodante 4X2
Potencia Motor 87.99@6300
Tipo Combustible GASOLINA
Nro. Cilindros 4
Cilindrada 1.598 L
Longitud 4.295 mt
Ancho 1.76 mt
Altura 1.59 mt
Nro. Asientos 5
Nro. Pasajeros 4
Peso Bruto 1.529 tn
Peso Neto 1.142 tn
Carga Util 0.387 tn

Documento: Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Fecha: 23/10/2018

Fecha: 23/10/2018

Título 2018-2415917
Fecha 25/10/2018 15:04:05
Monto Cobrado S/ 75.00
Recibo 2018-399-34761(LIMA)
Fecha Asiento 29/10/2018


JOSE LUIS GARCIA RIVERO
REGISTRADOR PÚBLICO
Zona Registral N° IX - Sede Lima